

2020年版2級ボイラー技士試験公表問題解答解説【平成28年後期～令和1年前期】

正誤表

2020.3.2

頁	行、他	誤	正
9	問3 (2) 設問	水管内で発生させた蒸気は、水管内部では <u>停滞することがある。</u>	水管内で発生させた蒸気は、水管内部では <u>停滞することはない。</u>
9	下から 5行目	したがって、問の(2)において、水管内部で蒸気が停滞することがあるという記述は誤りで、正しくは、蒸気は水管内部では停滞しないである。	<u>以上のように、構造上に問題があると蒸気は水管内部で停滞することもあり、その蒸気が停滞すると、管に過熱が生じて焼損等の原因となるので、問の(2)において、水管内部で蒸気が停滞することはない</u> という記述は誤りである。